



# ロープ打診調査報告書

## 株式会社ビックスマイル 外壁調査

本 社 〒621-9826 京都府亀岡市篠町篠新畑田23

☎ 0771-25-5677

<https://gaiheki-chosa.com/>

東京営業所 〒198-0174 東京都青梅市御岳1丁目178-1

埼玉営業所 〒369-1305 埼玉県秩父郡長瀬町長瀬沼869-8


# 目次

● 調査概要	…1
● 函面報告書	
○ 東面	…2
● 不適状況集計表	
○ 東面	…3
● 不適状況一覧表	
○ 東面	…4
● 調査結果詳細表	
○ 東面	…5

# 調査概要

- 調査名称 ○○○マンション 外壁タイル調査
- 所在地 ○○県○○市○○
- 構造 鉄筋コンクリート造
- 階数 5階建て
- 建築年 平成○年
- 築後経過年数 ○○年
- 調査実施日 令和○年○月○日

■	浮き(タイル)
■	浮き(下地)
■	検査箇所



# マンション 不適状況集計表

	浮き(タイル)	浮き(下地)	ヒビ	ハガレ	欠け					
	枚	枚	枚	枚	枚					
東	260	619	298	9	1					
南	165	746	122	3	0					
西	86	672	387	3	7					
北	162	531	402	0	0					
合計	673	2,568	1,209	15	8					



調査結果詳細表：〇〇マンション- 東

報告書No.	写真	不適状況		備考
A1		浮き(タイル)	27 枚	
A1		浮き(下地)	16 枚	
A1		ヒビ	3 枚	
A2		浮き(タイル)	33 枚	

調査結果詳細表：〇〇マンション - 東

報告書No.	写真	不適状況		備考
A2		ヒビ	10 枚	
A3		浮き(タイル)	1 枚	
A3		浮き(下地)	23 枚	
A3		ハガレ	2 枚	

こちらの資料はサンプルです。  
ご覧いただき誠にありがとうございます。

ご相談やお見積りお待ちしております。

こちらからお気軽にお声掛けください。

<b>連絡先</b>	<b>株式会社ビックスマイル</b> TEL : 0771-25-5677 FAX : 0771-29-5371 E-mail : <a href="mailto:mail@gaiheki-chosa.com">mail@gaiheki-chosa.com</a> ホームページ : <a href="http://gaiheki-chosa.com/contact/">http://gaiheki-chosa.com/contact/</a>
------------	---